

Le misure di tensione si intendono effettuate tra il punto indicato e la massa con voltmetro da $20.000~\Omega l_{V_{\bullet}}$

Salvo notazioni in contrario le capacità si intendono in pF e le resistenze in Ω = U_{\bullet} W. I condensatori sono così contrassegnati: Δ = Ceramico: U_{\bullet} = Polistirolo: O - Carto: O = Mica